

# FLD1R

レーザ式  
ファイバセンサ



## ● 赤色半導体レーザ (クラス2) 採用!

- 可視光小スポットにより検出位置を確認
- 0.1mmの小ワークも検出可能
- ウェハマッピングなど薄物の端面検出に最適
- 安全対策や始業点検にも役立つ投光停止機能を装備

取扱説明書に基づいて安全対策を実施してください。


### 種類/価格

検出方式	検出距離	形式	光源	動作モード	出力モード	価格(¥)
反射形	20~120mm	アンプユニット <b>FLD1R</b>	赤色半導体 レーザ (クラス2)	ライトオン ダークオン 切換動作	NPN・PNP オープンコレクタ	34,000
		ファイバユニット <b>FR720LD</b>				32,000


### 応用図例

#### ウェハ検出

ウェハの検出によりキャリアの移動制御を行います。  
レーザの細径スポットにより確実に検出します。



### 指向特性 (代表例)



## FLD1R

## ■ 定格／性能／仕様

## アンプユニット


種類	レーザー式ファイバセンサ
形式	FLD1R
定格	操作電源 DC12~24V ±10% リップル10%以下
性能	消費電流 38mA
出力モード	NPN/PNPオープンコレクタ 100mA (DC30V) 以下
動作モード	ライトオン/ダークオン切替動作
レーザー発光停止入力	閉:停止、開:点灯 接点・オープンコレクタ入力(閉:L=1V以下)
応答時間	0.5ms以下
仕様	投光用光源 赤色半導体レーザー(650nm)クラス2
	表示灯 OP.L動作表示灯(赤) STB安定表示灯(緑)
	ポリウム 感度調整用VR装備(8回転ノンストップー形)
	スイッチ ライトオン/ダークオン切替SW装備
	ショート保護 装備
	材質 ケース:耐熱ABS カバー:ポリカーボネイト
接続方式	コード引出し式(外径φ4.5)0.2mm <sup>2</sup> ×5芯・2m
質量	約90g(コード・取付金具含む)
付属品	取扱説明書、取付金具、調整用ドライバ

## ファイバユニット


形式	FR720LD
種類	反射形
検出距離	20~120mm
スポット径	約φ5(距離100mm)
最小検出物体	φ0.1(検出距離:30~60mm、サンプル:銅素線)
許容曲げ半径	R30
ファイバ長	2m(カット不可)
材質	プラスチックファイバ(ポリエチレン被覆)
適合アンプユニット	FLD1R
質量	約45g

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

## アンプユニット CAD



## ■ 入出力回路と接続



- レーザ発光はスロースタートとなっており、電源投入時や投光停止解除から約0.5秒後に点灯します。
- 出力部は負荷短絡や過負荷状態になりますと、出力トランジスタがOFFになります。短絡や過負荷状態を取り除き、電源を再投入しますと復帰します。
- リード線の桃色と青色の短絡(無電圧接点またはNPNオープンコレクタ)によりレーザーの発光が停止します。

## ■ 正しくお使いください。

- 使用している半導体レーザーはJIS C 6802「レーザー製品の放射安全基準」でクラス2に相当します。点灯しているレーザー光を絶対に直視しないでください。レーザー光を直視しますと、目に障害を来す危険があります。なお、人体の皮膚への影響はありません。
- 製品に添付している取扱説明書に基づき、正しく安全にお使いください。

## ■ 環境性能

使用周囲照度	3,000lx以下
使用周囲温度	-10~+40℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度	35~85%RH(結露しないこと)
保護構造	IP66(保護カバー装着時)
耐振動	10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各3回

## ファイバユニット CAD

